

C/v11 - CAN GOMÀ



LOCALITZACIÓ

Avinguda Jaume I, 167 – C/ Castelao, 2

CONTEXT

urbà

ÈPOCA

1945

TIPOLOGIA

Edifici públic

VALORACIÓ

És interessant per la posició sobre l'avinguda Jaume I i també pel jardí posterior, que conjuntament amb els de l'entorn constitueixen un gran buit urbà, que caldrà conservar.

DADES HISTÒRIQUES

1943. S'inauguren les caves de Can Gomà.
Edifici construït sobre les antigues cases de Can Fèlix de baix. Fins 1970 existeixen les caves. F. Vilagut (autor).
1985 S'inaugura la remodelació del Teatre Municipal de can Gomà, duta a terme per Vicenç Oliveras i Estapé.

**CARACTERÍSTIQUES
CONSTRUCTIVES**

	Descripció i materials	Estat
Estructura	Edifici conformat per diversos volums.	Bo
Façana	Composició complexa, amb diferents tipus de finestres.	Bo
Coberta	Diversa: a 4 i 2 vessants, i plana.	Bo
Elements singulars	Tribuna, galeries, porxos, terrats.	Bo


DADES URBANÍSTIQUES

Qualificació urbanística	Ec. Equipament socio cultural
Classificació del sòl	Sòl Urbà

REFERÈNCIA CADASTRAL: 4696504

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

- Estructura:** Manteniment integral d'edificació, volumetria, tipologia i elements constructius.
- Façanes:** Es mantindrà la composició de façanes, conservant tots els elements arquitectònics.
- Coberta:** Manteniment dels diferents tipus de coberta, com a definidor i diferenciador dels diversos volums.
- Elements singulars:** Conservació dels elements arquitectònics i ornamentals: tribuna, galeries, porxos i terrats. En cas de trencament d'algun d'ells caldrà reposar-lo.



Entorn: Cal mantenir la interessant relació amb el c/Jaume I i el jardí posterior.